



國立羅東高級商業職業學校校園空間安全死角

日期：113 年 10 月 18 日


建物	位置		說明	建議事項
弘道樓	1 樓川堂		下雨地面溼滑	經檢討為地面坡度施作不良導致，建議重新施作地面坡度，讓雨水往外導流，避免室內積水溼滑。
弘道樓	2 樓走廊		下雨地面溼滑	建議解決方案： 2 樓天花板牆面增設雨遮。
弘道樓	4 樓走廊		圍欄年久鏽蝕	建議解決方案： 更換圍欄，採用不鏽鋼材質。
弘道樓	4 樓往頂樓樓梯		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
科技大樓	B1 地下室		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
科技大樓	各教室入口		斜坡，容易造成滑倒	建議解決方案： 1. 加貼止滑條。 2. 列入後續改善計畫，改為不易滑倒材質。

建物	位置		說明	建議事項
科技大樓	1 樓漫飛舞蹈教室門口		雨天地面溼滑	建議解決方案： 設置截水溝。
圖書館大樓	B1 地下室		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
圖書館大樓	B1 地下室		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
圖書館大樓	B1 地下室		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
圖書館大樓	B1 地下室		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
圖書館大樓	B1 地下室		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。

建物	位置		說明	建議事項
圖書館大樓	北側 2、3 樓樓梯通道		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
圖書館大樓	北側 3 樓往頂樓樓梯		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
圖書館大樓	北側 3 樓走廊		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
圖書館大樓	南側 1 樓走廊通道		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
圖書館大樓	南側 2、3 樓樓梯通道		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。 3. 加裝安全防墜網。
圖書館大樓	南側 3 樓往頂樓樓梯		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。

建物	位置		說明	建議事項
至善樓	B1 地下室		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
至善樓	1 樓走廊		下雨地面溼滑	建議解決方案： 1 樓天花板往外延伸設置雨遮，減少雨水濺入。
至善樓	2 樓走廊		下雨地面溼滑	建議解決方案： 2 樓天花板往外延伸設置雨遮，減少雨水濺入。
至善樓	3 樓製圖教室外天花板		下雨漏水導致地面溼滑	建議解決方案： 製圖教室上方頂樓水塔以鐵皮屋方式覆蓋，減少積水而導致漏水情形。
莘學樓	西側 3 樓走廊		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
莘學樓	西側 2、3 樓走廊		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。

建物	位置		說明	建議事項
東側大樓	B1 地下室		1. 校園安全死角 2. 排風口大雨滲漏水	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。 3. 教室內依漏水處設置截、排水溝，引導水流，避免積水。
西側大樓	教官室後方		雨天地面溼滑	建議解決方案： 設置截水溝。
悅陽樓			通道扶手高度不足	建議解決方案： 加高扶手。
勤毅樓			通道扶手高度不足	建議解決方案： 加高扶手。
勤毅樓	4 樓往頂樓樓梯		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。
樂群堂	天花板		學生打排球時，容易打到天花板輕鋼架與蓋板，導致蓋板移位，甚至掉落	建議解決方案： 全面整改樂群堂天花板，移除輕鋼架天花板

建物	位置		說明	建議事項
樂群堂	2樓旁走廊		圍欄高度不足	建議解決方案： 更換符合規定高度之圍欄
樂群堂	2樓盥洗室		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。 3. 未使用時應上鎖。
樂群堂	1樓正門口走廊通道		走廊堆置雜物，妨礙通行與逃生	建議解決方案： 1. 若可堪用，移置適當場所使用。 2. 若不堪用，報廢清理。
樂群堂	南側1樓走廊		走廊停放機車與腳踏車，妨礙通行與逃生	建議解決方案： 規勸師生依規定停放機車與腳踏車
樂群堂	北側1樓儲藏室		校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 未使用時應上鎖。
樂群堂	後方		樹根隆起，竄根破壞人行道鋪面	建議解決方案： 經開挖後，視竄根情形，依據行道竄根處理作業原則方式處置。

建物	位置		說明	建議事項
欣藝樓	1 樓走廊		下雨地面溼滑	建議解決方案： 1 樓天花板往外延伸設置雨遮，減少雨水濺入。
欣藝樓	北側 1 樓節油槽		下雨地面溼滑	建議解決方案： 1 樓天花板往外延伸設置雨遮，減少雨水濺入。
欣藝樓	北側 2-5 樓教室		教室窗戶外無任何安全防護設施	建議解決方案： 設置隔柵，避免師生不小心墜落
欣藝樓	西側		1. 校園安全死角 2. 落葉堆積易造成蚊蟲問題	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 定期修剪樹木。 3. 安排班級打掃清理落葉。
欣藝樓	南側		1. 校園安全死角 2. 落葉堆積易造成蚊蟲問題	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 定期修剪樹木。 3. 安排班級打掃清理落葉。
欣藝樓	南、北棟連結空橋通道		1. 最上層有積水狀況 2. 兩側圍欄安全防護不足。	建議解決方案： 1. 上層增設鐵皮覆蓋導引水流，避免積水。 2. 加裝安全防墜網。

建物	位置		說明	建議事項
欣藝樓	1-5 樓樓梯		下雨地面溼滑	建議解決方案： 北側增設百頁遮擋風雨，減少雨水濺入。
欣藝樓			夜間光線不足	建議解決方案： 於適當位置增設照明燈光
欣藝樓旁道路			1. 夜間光線不足 2. 路面不平整 3. 放學國光號進出停放處	建議解決方案： 1. 於適當位置增設照明燈光。 2. 道路重新鋪設柏油。 3. 國光號進出校園時，請校安人員協助引導指揮。
戶外圓形廣場			1. 校園安全死角 2. 落葉堆積易造成蚊蟲問題	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。 3. 定期修剪樹木。 4. 安排班級打掃清理落葉。
風雨球場			下雨地面溼滑	建議解決方案： 1. 兩側延伸鐵皮，增設百頁遮擋風雨，減少雨水濺入。 2. 地面改為壓克力面層。
操場司令臺			放學後，校園安全死角	建議解決方案： 1. 校安人員定時或不定時巡視。 2. 增設監視器。 3. 增設感應燈光。

建物	位置		說明	建議事項
校門口			交通安全事故 好發地點	上放學請警衛、校安 人員協助指揮與管制 交通秩序。